



Veiligheidsinstructies voor werken met glas

De opslag van glas, het transporteren en plaatsen van (isolatie)glas brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Glas is een breekbaar materiaal. Het kan zwaar zijn, onhandelbaar vanwege de afmetingen en het kan in scherpe stukken en splinters uit elkaar vallen of spatten. Met alle mogelijke lichamelijke verwondingen en blijvend letsel tot gevolg. **Wees verstandig. Werk veilig met glas!**

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Controleer altijd of je beschikt over de minimaal vereiste Persoonlijke beschermingsmiddelen en check of deze goedgekeurd en zijn afgestemd op de werkzaamheden die je gaat verrichten:

- Draag altijd snijbestendige handschoenen.
- Gebruik veiligheidsschoenen met stalen neuzen.
- Draag een veiligheidsbril tegen splinters.
- Bedek armen en benen bij voorkeur met snijwerende kleding.

Transport en opslag

Glas is kwetsbaar, breekbaar met risico's van snijgevaar en letsel.

- PBM: werkkleding | snijbestendige handschoenen | snijbestendige polsbescherming | veiligheidsschoenen
- Houdt glas dat valt of gaat glijden nooit tegen! Waarschuw collega's en breng jezelf in veiligheid.
- Glas dient op de glasbok, -kar onder een hoek van 5°-7° te staan.
- Zorg bij glas op een glasbok altijd voor een gelijkmatige verdeling van de last.
- Zorg dat glas goed vaststaat tijdens zowel intern als extern transport.
- Plaats glas op een vlakke, schone ondergrond met bescherming (rubber/hout).
- Vermijd contact met zand, cement of scherpe deeltjes.

Tillen en dragen

Handmatig tillen van glas is de minst veilige manier om glas te vervoeren. Doe altijd vooraf een visuele controle van het glas. Struikelen of uitglijden kan ernstig letsel veroorzaken.

- PBM: werkkleding | snijbestendige handschoenen | snijbestendige polsbescherming | veiligheidsschoenen
- Kijk of het glas geen beschadigingen, breuk of andere onvolkomenheden heeft alvorens het glas te tillen.
- Beoordeel van tevoren de af te leggen tilroute en verwijder eventuele blokkades.
- Verklein de afstand tussen het transportmiddel en de plaatsingslocatie. Vermijd veel lopen met (zwaar) glas.
- Til nooit alleen grote of zware ruiten, werk minimaal met 2 personen. Het maximum tilgewicht is 23 kg per persoon.
- Gebruik zuignappen of glasdragers voor een betere grip.
- Til glas altijd rechtop en ondersteun het onderaan.
- Voorkom wrikken of draaien om barsten te vermijden.

Storten van glas

- PBM: werkkleding | snijbestendige handschoenen | snijbestendige polsbescherming | veiligheidsbril | veiligheidsschoenen

Glasafval dat vrijkomt na een renovatie kan kosteloos in speciaal daarvoor bestemde glasbakken op onze terreinen worden gestort ten behoeve van recycling. Op onze Vandaglas terreinen gelden strikte veiligheidsvoorschriften die vermeld staan op de borden naast de glasbakken. Volg deze instructies altijd op voor jouw veiligheid en die van onze mensen!

Meer informatie? Scan de QR code of bezoek www.vandaglas.com/veiligheidsinstructie-voor-werken-met-glas

